Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Оперативный персонал, 99/1/19 -174,Начальник смены (по котельному оборудованию)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Оперативный персонал, 99/1/19 -175,Начальник смены (по турбинному оборудованию)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Оперативный персонал, 99/1/19 -176 ,Машинист котлов 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Оперативный персонал, 99/1/19 -177,Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Оперативный персонал, 99/1/19 -178,Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Оперативный персонал, 99/1/19 -179 ,Машинист	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 р.					
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Оперативный персонал, 99/1/19 -180,Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Оперативный персонал, 99/1/19 -181,Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -156,Старший мастер по ремонту оборудования 1 гр.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -157,Мастер по ремонту оборудования 1 гр.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -158,Мастер по ремонту оборудования 1 гр.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

оборудования, 99/1/19 -159,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.					
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -160,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -161,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -162,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -163,Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума			

Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -164,Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 р.	органов слуха.				
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -165,Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -166,Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -168,Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -169,Слесарь по ремонту оборудования	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

котельных и пылеприготовительных цехов 4 р.					
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -171,Токарь 5р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -171,Токарь 5р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты слуха, своевременно проводить профилактический ремонт и техническое обслуживание оборудования.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -172,Электрогазосварщик 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -172,Электрогазосварщик 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -172,Электрогазосварщик 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

оборудования, 99/1/19 -173,Машинист крана (крановщик) 5 р.					
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 27 000 018,Электрогазосварщик 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 27 000 018,Электрогазосварщик 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 27 000 018,Электрогазосварщик 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 1, Котлотурбинный цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 27 000 019,Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Электрический цех - 1, 99/1/19 -185,Начальник смены	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Электрический цех - 1, Электротехническая	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

лаборатория, 99/1/19 -188,Инженер 1 кат.					
Станция ТЭЦ - 1, Электрический цех - 1, Электротехническая лаборатория, 99/1/19 -189,Инженер 1 кат. (по ремонту)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Электрический цех - 1, Электротехническая лаборатория, 99/1/19 -190,Инженер 2 кат.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Электрический цех - 1, Электротехническая лаборатория, 99/1/19 -191,Инженер 2 кат.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Электрический цех - 1, Электротехническая лаборатория, 99/1/19 -192,Инженер	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Электрический цех - 1, Электротехническая лаборатория, 99/1/19 -193,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Электрический цех - 1, Электротехническая лаборатория, 99/1/19 -194,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Электрический цех - 1, Электротехническая лаборатория,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

99/1/19 -195,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 4 р.					
Станция ТЭЦ - 1, Электрический цех - 1, Электротехническая лаборатория, 99/1/19 -196,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Электрический цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -201,Мастер 1 гр.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Электрический цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -202,Мастер 1 гр.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Электрический цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -203,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Электрический цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -204,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1,	Для уменьшения вредного воздействия шума	Снижение вредного			

Электрический цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -205,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 р.	использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Электрический цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -206,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Электрический цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -207А,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Электрический цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -208А,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Электрический цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -209А,Электромонтер по ремонту и обслуживанию	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

электрооборудования 5 р.					
Станция ТЭЦ - 1, Электрический цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -209,Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Электрический цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -210,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Электрический цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -211,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Электрический цех - 1, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 27 000 022,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Электрический цех - 1, Оперативный персонал, 99/1/19 -213,Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

электростанций 6 р.					
Станция ТЭЦ - 1, Электрический цех - 1, Оперативный персонал, 99/1/19 -214,Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Электрический цех - 1, Оперативный персонал, 27 000 021,Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Цех тепловой автоматики и измерений - 1, 99/1/19 -218,Мастер по ремонту приборов и аппаратуры 1 гр.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Цех тепловой автоматики и измерений - 1, 99/1/19 -219,Мастер по ремонту приборов и аппаратуры 1 гр.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Цех тепловой автоматики и измерений - 1, 99/1/19 -220,Инженер по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей 1 кат.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Цех тепловой автоматики и измерений - 1, Ремонтно-эксплуатационный персонал, 99/1/19 -221А,Электрослесарь по	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 р.					
Станция ТЭЦ - 1, Цех тепловой автоматики и измерений - 1, Ремонтно-эксплуатационный персонал, 99/1/19 -222А,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Цех тепловой автоматики и измерений - 1, Ремонтно-эксплуатационный персонал, 99/1/19 -223А,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Цех тепловой автоматики и измерений - 1, Ремонтно-эксплуатационный персонал, 99/1/19 -225А,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Цех тепловой автоматики и измерений - 1, Ремонтно-эксплуатационный персонал, 99/1/19	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

-226А,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 р.					
Станция ТЭЦ - 1, Цех тепловой автоматики и измерений - 1, Ремонтно-эксплуатационный персонал, 99/1/19 -227А,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Цех тепловой автоматики и измерений - 1, Ремонтно-эксплуатационный персонал, 99/1/19 -228А,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Цех тепловой автоматики и измерений - 1, Ремонтно-эксплуатационный персонал, 99/1/19 -229А,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Цех тепловой автоматики и измерений - 1, Ремонтно-эксплуатационный персонал,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

99/1/19 -230,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 р.					
Станция ТЭЦ - 1, Цех тепловой автоматики и измерений - 1, Ремонтно-эксплуатационный персонал, 99/1/19 -231А ,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Цех тепловой автоматики и измерений - 1, Ремонтно-эксплуатационный персонал, 99/1/19 -232А,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Цех тепловой автоматики и измерений - 1, Ремонтно-эксплуатационный персонал, 27 000 041,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Цех тепловой автоматики и измерений - 1, Группа АСУТП, 99/1/19 -233,Ведущий	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

инженер по автоматизированным системам управления производством-руководитель группы					
Станция ТЭЦ - 1, Цех тепловой автоматики и измерений - 1, Группа АСУТП, 99/1/19 -234,Инженер по автоматизированным системам управления производством 1 кат.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Цех тепловой автоматики и измерений - 1, Группа АСУТП, 99/1/19 -235,Инженер по автоматизированным системам управления производством 1 кат.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Цех тепловой автоматики и измерений - 1, Группа АСУТП, 27 000 023,Инженер по автоматизированным системам управления производством 2 кат.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Цех тепловой автоматики и измерений - 1, Оперативвный персонал, 99/1/19 -236,Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Химический цех - 1, Группа очистных сооружений, 99/1/19 -242,Аппаратчик	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

очистки сточных вод 3 р.					
Станция ТЭЦ - 1, Служба по обеспечению производства - 1/ Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -251,Мастер по ремонту 2 гр.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Служба по обеспечению производства - 1/ Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -252,Слесарь-сантехник 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 1, Служба по обеспечению производства - 1/ Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -252,Слесарь-сантехник 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Служба по обеспечению производства - 1/ Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -252,Слесарь-сантехник 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Станция ТЭЦ - 1, Служба по обеспечению производства - 1/ Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -253А,Слесарь-сантехник 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 1, Служба по обеспечению производства - 1/	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -253А,Слесарь-сантехник 5 р.					
Станция ТЭЦ - 1, Служба по обеспечению производства - 1/ Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -253А,Слесарь-сантехник 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Станция ТЭЦ - 1, Служба по обеспечению производства - 1/ Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -254А,Слесарь-сантехник 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 1, Служба по обеспечению производства - 1/ Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -254А,Слесарь-сантехник 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Служба по обеспечению производства - 1/ Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -254А,Слесарь-сантехник 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Станция ТЭЦ - 1, Служба по обеспечению производства - 1/ Ремонтно-строительный участок, 27 000	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

024,Слесарь-сантехник 4 р.					
Станция ТЭЦ - 1, Служба по обеспечению производства - 1/ Ремонтно-строительный участок, 27 000 024,Слесарь-сантехник 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Служба по обеспечению производства - 1/ Ремонтно-строительный участок, 27 000 024,Слесарь-сантехник 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Станция ТЭЦ - 1, Служба по обеспечению производства - 1/ Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -255,Электрогазосварщик 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 1, Служба по обеспечению производства - 1/ Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -255,Электрогазосварщик 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 1, Служба по обеспечению производства - 1/ Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -255,Электрогазосварщик 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Станция ТЭЦ - 1, Служба по обеспечению производства - 1/ Ремонтно-строительный	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня	Снижение вредного воздействия тяжести			

комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 р.					
Станция ТЭЦ - 1, Служба по обеспечению производства - 1/ Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -259,Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 1, Служба по обеспечению производства - 1/ Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -259,Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

Дата составления: 20.12.2024