Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, 99/1/19 -265,Начальник смены (по котельному оборудованию)	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, 99/1/19 -265,Начальник смены (по котельному оборудованию)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, 99/1/19 -266 ,Начальник смены (по турбинному оборудованию)	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, 99/1/19 -266 ,Начальник смены (по турбинному оборудованию)	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Оперативный персонал, 99/1/19 -267,Машинист центрального теплового щита управления котлами 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Оперативный персонал, 99/1/19 -268,Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2,	В целях нормализации теплового режима на	Нормализация			

Котлотурбинный цех - 2, Оперативный персонал, 99/1/19 -268,Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами 6 р.	рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	микроклимата			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Оперативный персонал, 99/1/19 -269,Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 р.	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Оперативный персонал, 99/1/19 -269,Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Оперативный персонал, 99/1/19 -270,Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 р.	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Оперативный персонал, 99/1/19 -270,Машинист-обходчик по котельному оборудованию 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Оперативный персонал, 99/1/19 -271 ,Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2,	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой	Нормализация микроклимата			

Оперативный персонал, 99/1/19 -271 ,Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5 р.	нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.				
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Оперативный персонал, 99/1/19 -272 ,Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Оперативный персонал, 99/1/19 -272 ,Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4 р.	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -273,Старший мастер по ремонту оборудования 1 гр.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -273,Старший мастер по ремонту оборудования 1 гр.	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -274,Мастер по ремонту оборудования 1 гр.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2,	В целях нормализации теплового режима на	Нормализация			

Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -274,Мастер по ремонту оборудования 1 гр.	рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	микроклимата			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -275 ,Мастер по ремонту оборудования 1 гр.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -275 ,Мастер по ремонту оборудования 1 гр.	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -276 ,Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -276 ,Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6р.	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

99/1/19 -278,Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 р.					
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -278,Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 р.	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -280,Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -280,Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 р.	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -281,Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -281,Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 р.	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -283,Токарь 5р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -283,Токарь 5р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты слуха, своевременно проводить профилактический ремонт и техническое обслуживание оборудования.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -284 ,Токарь-расточник 6 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -284 ,Токарь-расточник 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты слуха, своевременно проводить профилактический ремонт и техническое обслуживание оборудования.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -285 ,Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			

6 разряда					
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -285 ,Электрогазосварщик 6 разряда	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -285 ,Электрогазосварщик 6 разряда	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -285 ,Электрогазосварщик 6 разряда	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -286,Машинист крана 5 р.	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -286,Машинист крана 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять	Нормализация микроклимата			

оборудования, 99/1/19 -287,Машинист крана 5 р.	средства индивидуальной защиты.				
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -287,Машинист крана 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -288А,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -288А,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -289А,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -289А,Слесарь по	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			

обслуживанию оборудования электростанций 5 р.					
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -290А,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -290А,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -291А,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -291А,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

оборудования, 99/1/19 -292А,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.					
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -292А,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -293А,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -293А,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -296,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2,	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой	Нормализация микроклимата			

Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -296,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.				
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -297,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -297,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -298,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -298,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			

Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -299,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -300,Фрезеровщик 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -300,Фрезеровщик 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты слуха, своевременно проводить профилактический ремонт и техническое обслуживание оборудования.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -301,Котлочист 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -301,Котлочист 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -301,Котлочист 5 р.	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического	Снижение вредного воздействия тяжести			

Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -301,Котлочист 5 р.	состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.				
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -301,Котлочист 5 р.	Так как пылевая нагрузка превышает допустимый уровень, необходимо на рабочем месте применять индивидуальные средства защиты органов дыхания или использовать местную установку пылеулавливания.	Снижение запыленности			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -301,Котлочист 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок тепловой изоляции, 99/1/19 -302,Мастер по ремонту 1 гр.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок тепловой изоляции, 99/1/19 -302,Мастер по ремонту 1 гр.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 2, Котлотурбинный цех - 2, Участок тепловой изоляции, 99/1/19 -302,Мастер по ремонту 1 гр.	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Станция ТЭЦ - 2, Электрический цех - 2, 99/1/19 -311,Начальник смены цеха	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Электрический цех - 2, Электротехническая лаборатория, 99/1/19 -313,Старший	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

мастер 1 гр.					
Станция ТЭЦ - 2, Электрический цех - 2, Электротехническая лаборатория, 99/1/19 -314,Мастер 1 гр.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Электрический цех - 2, Электротехническая лаборатория, 27 000 025,Мастер 1 гр.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Электрический цех - 2, Электротехническая лаборатория, 99/1/19 -315,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Электрический цех - 2, Электротехническая лаборатория, 99/1/19 -316,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Электрический цех - 2, Электротехническая лаборатория, 99/1/19 -317,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Электрический цех - 2, Электротехническая лаборатория, 99/1/19 -318,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

Станция ТЭЦ - 2, Электрический цех - 2, Электротехническая лаборатория, 99/1/19 -319,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Электрический цех - 2, Электротехническая лаборатория, 99/1/19 -320,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Электрический цех - 2, Электротехническая лаборатория, 99/1/19 -321,Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Электрический цех - 2, Электротехническая лаборатория, 27 000 026,Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Электрический цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -328,Старший мастер 1 гр.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Электрический цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

99/1/19 -329,Мастер по ремонту 1 гр.					
Станция ТЭЦ - 2, Электрический цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -330 ,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Электрический цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -331,Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Электрический цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -333,Электромонтер по обслуживанию электроустановок 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Электрический цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -334А ,Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Электрический цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

99/1/19 -335А,Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 р.					
Станция ТЭЦ - 2, Электрический цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -338 ,Электромеханик по лифтам и грузоподъемным механизмам 5 р.	В целях нормализации теплового режима на рабочем месте, снижения влияния тепловой нагрузки на работника необходимо соблюдать режимы труда и отдыха, а также применять средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Станция ТЭЦ - 2, Электрический цех - 2, Участок по ремонту и обслуживанию оборудования, 99/1/19 -338 ,Электромеханик по лифтам и грузоподъемным механизмам 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Электрический цех - 2, Аварийная дизельная электростанция, 99/1/19 -340,Механик	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты слуха, своевременно проводить профилактический ремонт и техническое обслуживание оборудования.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Электрический цех - 2, Аварийная дизельная электростанция, 99/1/19 -341,Машинист двигателей внутреннего сгорания 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты слуха, своевременно проводить профилактический ремонт и техническое обслуживание оборудования.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Электрический цех - 2, Оперативный персонал, 99/1/19 -343,Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2,	Для уменьшения вредного воздействия шума	Снижение вредного			

Электрический цех - 2, Оперативный персонал, 99/1/19 -344,Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 4 р.	использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Цех тепловой автоматики и измерений - 2, 99/1/19 -347,Старший мастер 1 гр.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Цех тепловой автоматики и измерений - 2, 99/1/19 -348,Мастер 1 гр.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Цех тепловой автоматики и измерений - 2, Ремонтно-эксплуатационный персонал, 99/1/19 -349,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Цех тепловой автоматики и измерений - 2, Ремонтно-эксплуатационный персонал, 99/1/19 -350,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Цех тепловой автоматики и измерений - 2, Ремонтно-эксплуатационный персонал, 99/1/19	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

-351,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 р.					
Станция ТЭЦ - 2, Цех тепловой автоматики и измерений - 2, Ремонтно-эксплуатационный персонал, 99/1/19 -352,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Цех тепловой автоматики и измерений - 2, Ремонтно-эксплуатационный персонал, 99/1/19 -353,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Цех тепловой автоматики и измерений - 2, Ремонтно-эксплуатационный персонал, 99/1/19 -354,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Цех тепловой автоматики и измерений - 2, Ремонтно-эксплуатационный персонал,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

99/1/19 -355,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 6 р.					
Станция ТЭЦ - 2, Цех тепловой автоматики и измерений - 2, Ремонтно-эксплуатационный персонал, 99/1/19 -356,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Цех тепловой автоматики и измерений - 2, Ремонтно-эксплуатационный персонал, 99/1/19 -357,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Цех тепловой автоматики и измерений - 2, Ремонтно-эксплуатационный персонал, 99/1/19 -358,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Цех тепловой автоматики и измерений - 2, Ремонтно-эксплуатационн	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

ый персонал, 27 000 029,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 р.					
Станция ТЭЦ - 2, Цех тепловой автоматики и измерений - 2, Ремонтно-эксплуатационный персонал, 27 000 030,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Цех тепловой автоматики и измерений - 2, Ремонтно-эксплуатационный персонал, 27 000 031,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Цех тепловой автоматики и измерений - 2, Ремонтно-эксплуатационный персонал, 27 000 032,Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Цех тепловой автоматики и измерений - 2, Ремонтно-эксплуатационный персонал, 27 000 033,Электрослесарь по ремонту и	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 р.					
Станция ТЭЦ - 2, Цех тепловой автоматики и измерений - 2, Группа АСУТП, 99/1/19 -359,Инженер по автоматизированным системам управления производством 1 кат.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Цех тепловой автоматики и измерений - 2, Группа АСУТП, 99/1/19 -360,Инженер по автоматизированным системам управления производством 1 кат.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Цех тепловой автоматики и измерений - 2, Группа АСУТП, 99/1/19 -361 ,Инженер по автоматизированным системам управления производством 1 кат.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Цех тепловой автоматики и измерений - 2, Группа АСУТП, 99/1/19 -362,Инженер по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей 1 кат.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Цех тепловой автоматики и измерений - 2, Группа АСУТП, 27 000 034,Инженер по наладке,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей 2 кат.					
Станция ТЭЦ - 2, Цех тепловой автоматики и измерений - 2, Группа АСУТП, 27 000 035,Инженер по автоматизированным системам управления производством 2 кат.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Цех тепловой автоматики и измерений - 2, Оперативный персонал, 99/1/19 -364,Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, 99/1/19 -367,Мастер 2 гр.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, 99/1/19 -368,Старший мастер 2 гр.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, Группа очистных сооружений, 99/1/19 -370,Инженер 1 кат.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, Группа очистных сооружений, 99/1/19 -372,Аппаратчик очистки сточных вод 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, Группа очистных сооружений,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется	Снижение вредного воздействия тяжести			

99/1/19 -373,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	соблюдать режим труда и отдыха.				
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, Группа очистных сооружений, 99/1/19 -373,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, Группа очистных сооружений, 99/1/19 -374,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, Группа очистных сооружений, 99/1/19 -374,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, Участок по техническому обслуживанию, 99/1/19 -375,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, Участок по техническому обслуживанию, 99/1/19 -375,Слесарь по обслуживанию оборудования	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

электростанций 5 р.					
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, Участок по техническому обслуживанию, 99/1/19 -376,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, Участок по техническому обслуживанию, 99/1/19 -376,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, Участок по техническому обслуживанию, 99/1/19 -377,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, Участок по техническому обслуживанию, 99/1/19 -377,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, Участок по техническому обслуживанию, 99/1/19 -377,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2,	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического	Снижение вредного воздействия тяжести			

Участок по техническому обслуживанию, 99/1/19 -378,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.				
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, Участок по техническому обслуживанию, 99/1/19 -378,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, Участок по техническому обслуживанию, 99/1/19 -379,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, Участок по техническому обслуживанию, 99/1/19 -379,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, Участок по техническому обслуживанию, 99/1/19 -380,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, Участок по техническому обслуживанию, 99/1/19 -380,Слесарь по	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

обслуживанию оборудования электростанций 4 р.					
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, Участок по техническому обслуживанию, 99/1/19 -381,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, Участок по техническому обслуживанию, 99/1/19 -381,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, Участок по техническому обслуживанию, 99/1/19 -382,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, Участок по техническому обслуживанию, 99/1/19 -382,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, Участок по техническому обслуживанию, 27 000 036,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, Участок по техническому обслуживанию, 27 000 036,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Химический цех - 2, Участок по техническому обслуживанию, 27 000 036,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Станция ТЭЦ - 2, Азотно-кислородная станция, 99/1/19 -421,Слесарь-ремонтник 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Азотно-кислородная станция, 99/1/19 -422А,Аппаратчик воздухоразделения 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Азотно-кислородная станция, 99/1/19 -423А,Аппаратчик воздухоразделения 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Азотно-кислородная станция, 99/1/19 -424,Аппаратчик воздухоразделения 3 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Служба по обеспечению производства - 2, Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -390,Мастер 1 гр.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

Станция ТЭЦ - 2, Служба по обеспечению производства - 2, Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -391,Столяр строительный 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 2, Служба по обеспечению производства - 2, Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -391,Столяр строительный 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты слуха, своевременно проводить профилактический ремонт и техническое обслуживание оборудования.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Служба по обеспечению производства - 2, Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -392,Столяр строительный 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 2, Служба по обеспечению производства - 2, Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -392,Столяр строительный 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты слуха, своевременно проводить профилактический ремонт и техническое обслуживание оборудования.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Служба по обеспечению производства - 2, Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -393,Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 2, Служба по обеспечению производства - 2, Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -393,Рабочий по	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 р.					
Станция ТЭЦ - 2, Служба по обеспечению производства - 2, Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -395А,Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 2, Служба по обеспечению производства - 2, Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -395А,Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Служба по обеспечению производства - 2, Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -396А,Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 2, Служба по обеспечению производства - 2, Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -396А,Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Служба по обеспечению производства - 2, Ремонтно-строительный	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется	Снижение вредного воздействия тяжести			

участок, 99/1/19 -398,Слесарь-сантехник 5 р.	соблюдать режим труда и отдыха.				
Станция ТЭЦ - 2, Служба по обеспечению производства - 2, Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -398,Слесарь-сантехник 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Служба по обеспечению производства - 2, Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -398,Слесарь-сантехник 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Станция ТЭЦ - 2, Служба по обеспечению производства - 2, Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -397,Слесарь-сантехник 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 2, Служба по обеспечению производства - 2, Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -397,Слесарь-сантехник 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Служба по обеспечению производства - 2, Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -397,Слесарь-сантехник 5	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			

р.					
Станция ТЭЦ - 2, Служба по обеспечению производства - 2, Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -399,Слесарь-сантехник (электрогазосварщик) 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 2, Служба по обеспечению производства - 2, Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -399,Слесарь-сантехник (электрогазосварщик) 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Служба по обеспечению производства - 2, Ремонтно-строительный участок, 99/1/19 -399,Слесарь-сантехник (электрогазосварщик) 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Станция ТЭЦ - 2, Служба по обеспечению производства - 2, Ремонтно-строительный участок, 27 000 28,Слесарь-сантехник 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Станция ТЭЦ - 2, Служба по обеспечению производства - 2, Ремонтно-строительный участок, 27 000 28,Слесарь-сантехник 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Станция ТЭЦ - 2, Служба по обеспечению производства - 2, Ремонтно-строительный	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			

участок, 27 000 28,Слесарь-сантехник 4 р.					
Химическая лаборатория, 99/1/19 -425,Инженер-лаборант	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Химическая лаборатория, 99/1/19 -426,Лаборант химического анализа 5 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Химическая лаборатория, 99/1/19 -427А,Лаборант химического анализа 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Химическая лаборатория, 99/1/19 -428А,Лаборант химического анализа 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Химическая лаборатория, 99/1/19 -430,Лаборант химического анализа 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Химическая лаборатория, 99/1/19 -431,Лаборант химического анализа 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Химическая лаборатория, 99/1/19 -432,Лаборант химического анализа 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Химическая лаборатория, 99/1/19 -435,Лаборант химического анализа 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Химическая лаборатория, 99/1/19 -436,Лаборант химического анализа 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Химическая лаборатория, 27 000 038,Лаборант химического анализа 4 р.	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Топливно-транспортный цех, 99/1/19 -403,Старший мастер 1 гр.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Топливно-транспортный цех, 99/1/19 -405,Мастер 1 гр.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Топливно-транспортный цех, 99/1/19 -407,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Топливно-транспортный цех, 99/1/19 -406,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Топливно-транспортный цех, 99/1/19 -408,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Топливно-транспортный цех, 99/1/19 -409,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Топливно-транспортный цех,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума			

99/1/19 -410,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	органов слуха.				
Топливно-транспортный цех, 99/1/19 -411,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Топливно-транспортный цех, 99/1/19 -412,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Топливно-транспортный цех, 99/1/19 -413,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Топливно-транспортный цех, 99/1/19 -414,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (топливоподачи) 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Топливно-транспортный цех, 99/1/19 -417,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (топливоподачи) 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Топливно-транспортный цех, 99/1/19 -418,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (топливоподачи) 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

Топливно-транспортный цех, 99/1/19 -419,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Топливно-транспортный цех, 27 000 037,Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление, Производственный персонал, 99/1/19-28,Старший начальник смены станции	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление, Производственный персонал, 99/1/19-29,Старший начальник смены станции	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление, Производственный персонал, 99/1/19-27,Начальник смены станции по ТЭЦ-2	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление, Производственный персонал, 99/1/19-30,Начальник смены станции по ТЭЦ-1	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление, Отдел эксплуатации электростанций, Группа режимов и диагностики, 99/1/19-42,Ведущий инженер по наладке и испытаниям	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление, Отдел эксплуатации электростанций,	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

Группа режимов и диагностики, 99/1/19-41,Ведущий инженер по режимам					
Управление, Отдел эксплуатации электростанций, Группа режимов и диагностики, 99/1/19-46,Инженер (по режимам) 1 кат.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление, Отдел эксплуатации электростанций, Группа режимов и диагностики, 99/1/19-43,Инженер (по режимам) 1 кат.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление, Отдел эксплуатации электростанций, Группа режимов и диагностики, 99/1/19-45,Инженер (по режимам) 1 кат.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление, Отдел эксплуатации электростанций, Группа режимов и диагностики, 99/1/19-40,Инженер по наладке и испытаниям 1 кат.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление, Хозяйственный отдел, 99/1/19 -97,Уборщик производственных и служебных помещений 2 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление, Хозяйственный отдел, 99/1/19 -98,Уборщик производственных и служебных помещений 2 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

Управление, Хозяйственный отдел, 99/1/19 -99,Уборщик производственных и служебных помещений 2 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление, Хозяйственный отдел, 99/1/19 -100,Уборщик производственных и служебных помещений 2 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление, Хозяйственный отдел, 99/1/19 -101,Уборщик производственных и служебных помещений 2 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление, Хозяйственный отдел, 99/1/19 -102,Уборщик производственных и служебных помещений 2 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление, Хозяйственный отдел, 99/1/19 -103,Уборщик производственных и служебных помещений 2 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление, Хозяйственный отдел, 99/1/19 -104,Уборщик производственных и служебных помещений 2 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление, Хозяйственный отдел, 99/1/19 -105,Уборщик производственных и служебных помещений 2 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление, Хозяйственный отдел, 99/1/19 -106,Уборщик производственных и служебных помещений 2 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Управление, Хозяйственный отдел, 99/1/19 -107,Уборщик	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			

производственных и служебных помещений 2 р.					

Дата составления: 20.12.2024