Приложение 3 к приказу
от «___» _____2025 № _____

План мероприятий по улучшению условий труда по результатам проведения специальной оценки условий труда в 2025 г.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ГП Производственная энергетическая служба					
Вспомогательный персонал					
31. Уборщик производственных помещений	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник ПРЭС Стародумов А.Д.	
Технический отдел					
Группа по обслуживанию дизель-генераторных установок					
72000048. Машинист двигателя внутреннего сгорания	Шум: 1. Организовать выдачу работникам средств индивидуальной защиты органов слуха. 1.1. Организовать контроль за обязательностью применения работниками средств индивидуальной защиты органов слуха. 1.1. Организовать обучение работников, в рамках инструктажа на рабочем месте, правильному использованию средств индивидуальной защиты органов слуха, методам проверки их исправности и работоспособности. 2. Обеспечить размещение в рабочих зонах, указанных в графе 1 таблицы, знаков безопасности «Работать в защитных наушниках».	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	10 рабочих дней с даты выхода приказа. Далее постоянно	Начальник ПРЭС Стародумов А.Д.	

	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник ПРЭС Стародумов А.Д.	
ГП Ремонтный участок					
Ремонтно-эксплуатационный персонал					
24А(24-1А; 24-2А; 24-3А). Огнеупорщик IV разряд	Аэрозоли ПФД: 1. Организовать выдачу работникам средств индивидуальной защиты органов дыхания. 1.1. Организовать контроль за обязательностью применения работниками средств индивидуальной защиты органов слуха.	Защита работника от Аэрозолей ПФД	10 рабочих дней с даты выхода приказа. Далее постоянно	Начальник РУ Кардаш В.А.	
	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник РУ Кардаш В.А.	
25. Изолировщик IV разряд	Аэрозоли ПФД: 1. Организовать выдачу работникам средств индивидуальной защиты органов дыхания. 1.1. Организовать контроль за обязательностью применения работниками средств индивидуальной защиты органов слуха.	Защита работника от Аэрозолей ПФД	10 рабочих дней с даты выхода приказа. Далее постоянно	Начальник РУ Кардаш В.А.	
	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник РУ Кардаш В.А.	
Отделение "Теплоэнерго"					
1 энергорайон					
Участок "Аэропорт"					
Котельная "Аэропорт"					

Оперативный персонал (работающий в смену)					
84А(84-1А). Аппаратчик химводоочистки II разряд	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник 1ЭР ТЭ Лабковский А.И.	
Участок №2					
Котельная №2					
Оперативный персонал (работающий в смену)					
82. Аппаратчик химводоочистки III разряд	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник 1ЭР ТЭ Лабковский А.И.	
Газовая котельная №2					
Ремонтно-эксплуатационный персонал					
72000034А(72000035А; 72000036А). Слесарь - ремонтник IV разряд	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник 1ЭР ТЭ Лабковский А.И.	
72000037А(72000038А). Слесарь - ремонтник V разряд	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник 1ЭР ТЭ Лабковский А.И.	
72000039. Электрогазосварщик V разряд	Химический: Провести ревизию приточно - вытяжной вентиляции. Обеспечить своевременное техническое обслуживание.	Защита работников от химического фактора	10 рабочих дней с даты выхода приказа. Далее постоянно	Начальник 1ЭР ТЭ Лабковский А.И.	
	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник 1ЭР ТЭ Лабковский А.И.	
	УФ-излучение: 1. Организовать выдачу работникам специальной одежды и средств индивидуальной защиты. 1.1. Организовать контроль за	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	10 рабочих дней с даты выхода приказа. Далее	Начальник 1ЭР ТЭ Лабковский А.И.	

	обязательностью применения работниками средств индивидуальной защиты.		постоянно		
72000042. Лаборант химического анализа III разряда	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник 1ЭР ТЭ Лабковский А.И.	
Оперативный персонал (работающий в смену)					
72000041. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике IV разряд	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник 1ЭР ТЭ Лабковский А.И.	
Вспомогательный персонал					
72000043А(72000044А). Уборщик производственных помещений (с уборкой сан.узла)	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник 1ЭР ТЭ Лабковский А.И.	
Мазутное хозяйство					
Оперативный персонал (работающий в смену)					
72000045. Машинист насосных установок II разряд	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник 1ЭР ТЭ Лабковский А.И.	
Ремонтно-эксплуатационный персонал					
72000046. Слесарь-ремонтник IV разряд	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник 1ЭР ТЭ Лабковский А.И.	
72000047. Электрогазосварщик V разряд	УФ-излучение: 1. Организовать выдачу работникам специальной одежды и средств индивидуальной защиты. 1.1. Организовать контроль за обязательностью применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	10 рабочих дней с даты выхода приказа. Далее постоянно	Начальник 1ЭР ТЭ Лабковский А.И.	
	Тяжесть:	Уменьшение воздействия	Постоянно	Начальник 1ЭР ТЭ	

	Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	вредного производственного фактора в течение рабочей смены.		Лабковский А.И.	
	Химический: Провести ревизию приточно - вытяжной вентиляции. Обеспечить своевременное техническое обслуживание.	Защита работников от химического фактора	10 рабочих дней с даты выхода приказа. Далее постоянно	Начальник 1ЭР ТЭ Лабковский А.И.	
2 энергорайон					
Участок №1					
Котельная №4					
Оперативный персонал (работающий в смену)					
89. Аппаратчик химводоочистки III разряд	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник 2ЭР ТЭ Поснов В.В.	
4 энергорайон					
Участок №3					
Котельная №27					
Оперативный персонал (работающий в смену)					
104А(104-1А; 104-2А). Машинист (кочегар) котельной III разряд	Микроклимат: 1. Организовать выдачу работникам специальной одежды и средств индивидуальной защиты. 1.1. Организовать контроль за обязательностью применения работниками средств индивидуальной защиты. 1.2. Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	10 рабочих дней с даты выхода приказа. Далее постоянно	Начальник 4ЭР ТЭ Сомов А.В.	
	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник 4ЭР ТЭ Сомов А.В.	
	Аэрозоли ПФД:	Защита работника от	10 рабочих	Начальник 4ЭР ТЭ	

	1. Организовать выдачу работникам средств индивидуальной защиты органов дыхания. 1.1. Организовать контроль за обязательностью применения работниками средств индивидуальной защиты органов слуха.	Аэрозолей ПФД	дней с даты выхода приказа. Далее постоянно	Сомов А.В.	
Котельная №28					
Оперативный персонал (работающий в смену)					
105. Машинист (кочегар) котельной II разряд	Аэрозоли ПФД: 1. Организовать выдачу работникам средств индивидуальной защиты органов дыхания. 1.1. Организовать контроль за обязательностью применения работниками средств индивидуальной защиты органов слуха.	Защита работника от Аэрозолей ПФД	10 рабочих дней с даты выхода приказа. Далее постоянно	Начальник 4ЭР ТЭ Сомов А.В.	
	Микроклимат: 1. Организовать выдачу работникам специальной одежды и средств индивидуальной защиты. 1.1. Организовать контроль за обязательностью применения работниками средств индивидуальной защиты. 1.2. Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	10 рабочих дней с даты выхода приказа. Далее постоянно	Начальник 4ЭР ТЭ Сомов А.В.	
	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник 4ЭР ТЭ Сомов А.В.	
5 энергорайон					
Участок Раздольненский					
Котельная №2					
Ремонтно-эксплуатационный персонал					
72000050. Электрогазосварщик	УФ-излучение:	Уменьшение воздействия	10 рабочих	Начальник 5ЭР ТЭ	

V разряд	1. Организовать выдачу работникам специальной одежды и средств индивидуальной защиты. 1.1. Организовать контроль за обязательностью применения работниками средств индивидуальной защиты.	вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	дней с даты выхода приказа. Далее постоянно	Герасимов Е.В.	
	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник 5ЭР ТЭ Герасимов Е.В.	
	Химический: Провести ревизию приточно - вытяжной вентиляции. Обеспечить своевременное техническое обслуживание.	Защита работников от химического фактора	10 рабочих дней с даты выхода приказа. Далее постоянно	Начальник 5ЭР ТЭ Герасимов Е.В.	
Петропавловск-Камчатский городской округ					
1 энергорайон					
Участок №2					
ПНС Автомобилистов					
Оперативный персонал (работающий в смену)					
44. Оператор теплового пункта II разряд	Шум: 1. Организовать выдачу работникам средств индивидуальной защиты органов слуха. 1.1. Организовать контроль за обязательностью применения работниками средств индивидуальной защиты органов слуха. 1.1. Организовать обучение работников, в рамках инструктажа на рабочем месте, правильному использованию средств индивидуальной защиты органов слуха, методам проверки их исправности и работоспособности. 2. Обеспечить размещение в рабочих зонах, указанных в графе 1 таблицы,	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	10 рабочих дней с даты выхода приказа. Далее постоянно	Начальник 1ЭР Коваль Е.В.	

	знаков безопасности «Работать в защитных наушниках».				
Котельная "101 квартал"					
Ремонтно-эксплуатационный персонал					
149. Электрогазосварщик IV разряд	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник 1ЭР Коваль Е.В.	
	УФ-излучение: 1. Организовать выдачу работникам специальной одежды и средств индивидуальной защиты. 1.1. Организовать контроль за обязательностью применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	10 рабочих дней с даты выхода приказа. Далее постоянно	Начальник 1ЭР Коваль Е.В.	
	Химический: Провести ревизию приточно - вытяжной вентиляции. Обеспечить своевременное техническое обслуживание.	Защита работников от химического фактора	10 рабочих дней с даты выхода приказа. Далее постоянно	Начальник 1ЭР Коваль Е.В.	
Участок №1					
Ремонтно-эксплуатационный персонал					
121. Электрогазосварщик V разряд	УФ-излучение: 1. Организовать выдачу работникам специальной одежды и средств индивидуальной защиты. 1.1. Организовать контроль за обязательностью применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	10 рабочих дней с даты выхода приказа. Далее постоянно	Начальник 1ЭР Коваль Е.В.	
	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник 1ЭР Коваль Е.В.	
	Химический: Провести ревизию приточно -	Защита работников от химического фактора	10 рабочих дней с даты	Начальник 1ЭР Коваль Е.В.	

	вытяжной вентиляции. Обеспечить своевременное техническое обслуживание.		выхода приказа. Далее постоянно		
4 энергорайон					
Участок Новоавачинский					
Ремонтно-эксплуатационный персонал					
260А(260-1А; 260-2А). Слесарь по обслуживанию тепловых сетей IV разряд	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник 4ЭР Струйский П.А.	
259. Электрогазосварщик IV разряд	УФ-излучение: 1. Организовать выдачу работникам специальной одежды и средств индивидуальной защиты. 1.1. Организовать контроль за обязательностью применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	10 рабочих дней с даты выхода приказа. Далее постоянно	Начальник 4ЭР Струйский П.А.	
	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник 4ЭР Струйский П.А.	
	Химический: Провести ревизию приточно - вытяжной вентиляции. Обеспечить своевременное техническое обслуживание.	Защита работников от химического фактора	10 рабочих дней с даты выхода приказа. Далее постоянно	Начальник 4ЭР Струйский П.А.	
Котельная №1					
Оперативный персонал (работающий в смену)					
72000051. Оператор котельной V разряд	Шум: 1. Организовать выдачу работникам средств индивидуальной защиты органов слуха. 1.1. Организовать контроль за обязательностью применения работниками средств индивидуальной	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	10 рабочих дней с даты выхода приказа. Далее постоянно	Начальник 4ЭР Струйский П.А.	

	защиты органов слуха. 1.1. Организовать обучение работников, в рамках инструктажа на рабочем месте, правильному использованию средств индивидуальной защиты органов слуха, методам проверки их исправности и работоспособности. 2. Обеспечить размещение в рабочих зонах, указанных в графе 1 таблицы, знаков безопасности «Работать в защитных наушниках».				
200. Машинист топливоподачи III разряд	Шум: 1. Организовать выдачу работникам средств индивидуальной защиты органов слуха. 1.1. Организовать контроль за обязательностью применения работниками средств индивидуальной защиты органов слуха. 1.1. Организовать обучение работников, в рамках инструктажа на рабочем месте, правильному использованию средств индивидуальной защиты органов слуха, методам проверки их исправности и работоспособности. 2. Обеспечить размещение в рабочих зонах, указанных в графе 1 таблицы, знаков безопасности «Работать в защитных наушниках».	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	10 рабочих дней с даты выхода приказа. Далее постоянно	Начальник 4ЭР Струйский П.А.	
Ремонтно-эксплуатационный персонал					
202А(202-1А). Слесарь - ремонтник V разряд	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник 4ЭР Струйский П.А.	
	Шум: 1. Организовать выдачу работникам средств индивидуальной защиты органов слуха. 1.1. Организовать контроль за	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	10 рабочих дней с даты выхода приказа. Далее	Начальник 4ЭР Струйский П.А.	

	обязательностью применения работниками средств индивидуальной защиты органов слуха. 1.1. Организовать обучение работников, в рамках инструктажа на рабочем месте, правильному использованию средств индивидуальной защиты органов слуха, методам проверки их исправности и работоспособности. 2. Обеспечить размещение в рабочих зонах знаков безопасности «Работать в защитных наушниках».		постоянно		
203А(203-1А; 203-2А; 203-3А; 203-4А; 203-5А). Слесарь - ремонтник IV разряд	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник 4ЭР Струйский П.А.	
	Шум: 1. Организовать выдачу работникам средств индивидуальной защиты органов слуха. 1.1. Организовать контроль за обязательностью применения работниками средств индивидуальной защиты органов слуха. 1.1. Организовать обучение работников, в рамках инструктажа на рабочем месте, правильному использованию средств индивидуальной защиты органов слуха, методам проверки их исправности и работоспособности. 2. Обеспечить размещение в рабочих зонах знаков безопасности «Работать в защитных наушниках».	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	10 рабочих дней с даты выхода приказа. Далее постоянно	Начальник 4ЭР Струйский П.А.	
204. Электрогазосварщик V разряд	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник 4ЭР Струйский П.А.	
	УФ-излучение: 1. Организовать выдачу работникам специальной одежды и средств	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей	10 рабочих дней с даты выхода	Начальник 4ЭР Струйский П.А.	

	индивидуальной защиты. 1.1. Организовать контроль за обязательностью применения работниками средств индивидуальной защиты.	смены.	приказа. Далее постоянно		
	Химический: Провести ревизию приточно - вытяжной вентиляции. Обеспечить своевременное техническое обслуживание.	Защита работников от химического фактора	10 рабочих дней с даты выхода приказа. Далее постоянно	Начальник 4ЭР Струйский П.А.	
205. Электрогазосварщик IV разряд	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник 4ЭР Струйский П.А.	
	УФ-излучение: 1. Организовать выдачу работникам специальной одежды и средств индивидуальной защиты. 1.1. Организовать контроль за обязательностью применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	10 рабочих дней с даты выхода приказа. Далее постоянно	Начальник 4ЭР Струйский П.А.	
	Химический: Провести ревизию приточно - вытяжной вентиляции. Обеспечить своевременное техническое обслуживание.	Защита работников от химического фактора	10 рабочих дней с даты выхода приказа. Далее постоянно	Начальник 4ЭР Струйский П.А.	
206. Токарь V разряд	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник 4ЭР Струйский П.А.	
Вспомогательный персонал					
207А(207-1А). Уборщик производственных помещений (с уборкой сан.узла)	Тяжесть: Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.	Уменьшение воздействия вредного производственного фактора в течение рабочей смены.	Постоянно	Начальник 4ЭР Струйский П.А.	